

ний, вызванное дополнительными динамическими нагрузками. Это привело к срыву крышки и затоплению машинного зала



*Рис. 4.8. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 года*