

допустил нахождение рабочих под опалубкой во время бетонирования перекрытия.

Лит.: Рабочий заживо погребен под бетоном / М. Хворостова, С. Григорьева // ВЧ. 2010. 7 июля; Без надзора — беда / Н. Градова // Строительный вестник. 2011. № 1(1).

15 марта 2012

15.03.2011 около 7 часов утра произошло обрушение части здания по ул. Сурикова, 2 в Металлургическом районе (рис. 5.19—5.21)». В тех или иных вариациях данная информация была отражена на различных сайтах Интернета: представлены фотографии разрушенного объекта, дано описание масштабов разрушения, озвучены вероятные причины обрушения, чуть не ставшего катастрофой.

Единственного, чего нет в Интернете — акта расследования причин аварии. Так уж повелось, что аварии второй категории (классификация по МДС 12-4.2000) в основной своей массе техническими комиссиями не расследуются. Таким образом, строительная общественность лишается уникальной возможности учиться на чужих ошибках.



Рис. 5.19. Общий вид обрушившегося здания по ул. Сурикова, 2