

над опорами смещена на 50 мм с уменьшением плеча внутренних сил, что равносильно уменьшению толщины плиты на 20 %. В трагический день аварии повреждения в виде трещин и прогибов стали быстро развиваться, но руководство приняло решение продолжить эксплуатацию, однако за 10 минут до обрушения руководство покинуло здание торгового центра.

За два года до аварии на крыше торгового центра переустановили 15-тонные блоки кондиционеров. Вместо монтажа краном блоки переместили на катках, в результате этого железобетонное покрытие растрескалось, стали видны бугры от колонн, продавивших плиту. Но эти явные нарушения эксплуатации остались без внимания подкупленных государственных инспекторов. Владельцы здания и 12 государственных инспекторов осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Всего по статьям о получении взяток, коррупции, подделке документов, создании фиктивных документов было осуждено 25 человек.

Катастрофа привела к негодованию в обществе, демонстрациям, страху и скептицизму в отношении построенных в 1980-е и 1990-е годы сооружений. В итоге, правительство проверило на безопасность здания по всей стране, результаты были следующие: 80 % зданий требовали ремонта; 14 % — реконструкции; 4 % — сноса; в безопасном состоянии находились только 2 % зданий.