



Рис. 5.8. Бассейн «Полет» после обрушения покрытия

осуществлялась неудовлетворительно, возможно были допущены ошибки при проектировании и реконструкции покрытия в 1988 году.

6 апреля 2007

Техническая (местная) комиссия по расследованию причин аварии второй категории, произошедшей в административном здании по пр. Ленина, 62а (собственник — ОАО «Уралпром-