

привлечен к административной ответственности в виде штрафа электрик. В дальнейшем директор магазина также препятствовал исполнению должностными лицами районной части на данном объекте государственного пожарного надзора.

В 1998 начальником нормативно-технического отдела управления были рассмотрены проектные решения по реконструкции северного торгового комплекса торгового дома «Стрелец». При реконструкции здания предложенные мероприятия капитального характера так же в полном объеме исполнены не были.

В августе 2000 начальником отделения ГПУ городского отряда майором внутренней службы С... проведено детальное пожарно-техническое обследование торгового дома. По результатам обследования подготовлено и вручено предписание Госпожнадзора от 31.08.2000. Контрольная проверка по исполнению предложенных предписанием мероприятий городским отрядом не проводилась. Меры административного воздействия к должностным лицам объекта не применялись. До возникновения пожара на объекте не был исполнен ряд обязательных противопожарных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность здания.

#### *Краткая хроника тушения пожара.*

По представленным материалам установлено, что 19.01.2005 с 08 ч. 15 мин. электрики торгового дома «Стрелец» проводили ремонтные работы в электрощитовой комплекса. Примерно в 08 ч. 45 мин. сработала охранный сигнализация, на что сотрудники охраны никак не отреагировали, посчитав, что это связано с отключением электроэнергии. В это же время работница швейной мастерской, расположенной на третьем этаже торгового комплекса, почувствовав запах дыма немедленно сообщила об этом сотрудникам охраны. Охранники, взяв с собой ручные огнетушители направились в северную часть здания в сторону ювелирной секции, расположенной на втором этаже. На момент обнаружения пожара, охрана торгового комплекса пыталась тушить возгорание подручными средствами, о возникшем пожаре в службу «01» не сообщала, ограничившись сообщением по телефону руководству комплекса.

Сигнал о пожаре поступил в службу пожарной связи «01» ЦУС ГУ МЧС России по Челябинской области лишь в 09 ч. 09 мин. от жителя жилого дома № 95а, расположенного напротив торгового комплекса. После этого сразу поступило несколько звонков от жителей соседних домов и прохожих.

В 09 ч. 16 мин. к месту пожара прибыл дежурный караул ПЧ-6 ОГПС-3 в составе двух отделений на автоцистернах. На этот момент наблюдалось открытое пламя из окон 2—3 этажей