

лизинг»; пользователь — ООО «Панда-Стиль») (рис. 5.9, 5.10) 06.04.2007 около 17 часов, работала в период с 19 по 26 апреля 2007.

*Описание здания.*

Административное здание постройки 1940-х годов в 1997—1999 гг. было реконструировано (ЗАО АСФ «Челябстрой») с доведением этажности до 2-х этажей. Здание оснащено подвалом.

После завершения работ объект был введён в эксплуатацию 10.02.2000. В 2007 пользователем здания (ООО «Панда-Стиль») начаты работы по демонтажу внутренних кирпичных перегородок по 1-му этажу.

Техническое состояние объекта, согласно техническому отчёту по обследованию технического состояния несущих конструкций двухэтажного здания, выполненному специалистами ЗАО «ЧПКТИ» 04.04.2007, удовлетворительное. Состояние внутренних перегородок здания на момент производства работ удовлетворительное (техническое заключение ЗАО «ЧПКТИ» от 05.04.2007).

*Описание аварии.* 06.04.2007 двое граждан (данные о работах неизвестны) выполняли работы по демонтажу внутренней



Рис. 5.9. Вид обрушившейся перегородки