



*Рис. 4.6. Обрушение жилых домов от взрыва бытового газа в Волгограде 20.12.2015 года и в Ярославле 16.02.2016 года*

год). В Москве в рамках проведения капитального ремонта планируют устанавливать датчики утечки газа. В идеале все эксплуатируемые жилые здания с газовыми плитами должны быть оборудованы такими датчиками и автоматически перекрывающимися вентилями на тракте подачи газа.

26 марта 2000 года произошло обрушение покрытия шести пролетов 24×108 м цеха литья алюминиевых сплавов Троицкого